

**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Dirección: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Teléfono: 81 40406656

Arnés posicionamiento Kevlar®

[PC100K-X1P]

Descripción

Arnés diseñado específicamente para trabajar en ambientes con altas temperaturas y/o lugares con bordes filosos o pulso cortantes, como, por ejemplo: Soldadura, oxicorte, esmerilado, etc. Donde las chispas o flamas puedan arruinar rápidamente las bandas del arnés común y así ser mas propenso a sufrir una caída de altura.

Inspección

Haga de la inspección una rutina antes de cada uso. Siempre inspeccione su equipo en busca de una señal de daño, deterioro o mal funcionamiento antes de cada uso. Adicionalmente se debe elaborar una verificación por personal calificado de su equipo antes de comenzar a trabajar. Un record por escrito y/o electrónico y/o electrónico de esa verificación debe de ser archivado.

Mantenimiento

Lavar a mano con agua tibia y jabón neutro, secar colgado siempre a la sombra. Guarde su equipo en un lugar seco, libre de corrosivos y gases peligrosos, así como fuera del contacto de la luz solar.

Características

Modelo: PC100K-X1P

Sistema: Contra caídas y posicionamiento

Material: Banda de Kevlar de 1 ¾" de ancho

Anillo "D" espalda: Acero deslizante

Anillo "D" adicionales: 2, uno en cada costado

Herrajes: Acero

Cinturón: N/A

Puntos de ajuste: 5

Almohadillas: N/A

Talla: Universal

**peinsa**

Equipo de seguridad Industrial Peinsa S de R.L

Direccion: Ave uno 303

Ciudad: Guadalupe N.L

Telefono: 81 40406656

Color: Azul

Capacidad: 140kgs/ 310lbs

Norma: ANSI Z359.1

[Arnés posicionamiento Kevlar®](#)